

**BUDGET + pour les pièces de forme**

TABLE DÉCOUPE PLASMA 3000 x 1500 mm .....	Réf.PLASMA3PM65
<i>(Source Hypertherm p-max 45 / 65 / 85)</i>	
Location logiciel Calo/Ventilation .....	NOUS CONSULTER
Ordinateur de bureau .....	Réf.PLASMA-ORDINAT
Imprimante .....	Réf.PLASMA-IMPRIM
Groupe d'aspiration et de filtration .....	Réf.PLASMA-ASPIR
Mise en service et Formation .....	Réf.LFFORMATION

**VARIANTE**

**BUDGET - pour les pièces de forme (traçage obligatoire)**

**TRACAGE ET CISAILLAGE**

Cisaille passe tôle pélican QS, avec ressort .....	Réf.CPIDQS
Cisaille bichantourneuse, coupe à droite QS, 270 mm .....	Réf.CBIDQS
Cisaille bichantourneuse, coupe à gauche QS, 270 mm .....	Réf.CBIGQS
Lot de 10 pointes à tracer longueur 190 mm .....	Réf.PAT190
Compas à charnière 310 mm .....	Réf.CPS31
Cisaille électrique TRUMPF .....	Réf.TRDS160-E

**BUDGET + pour le raidissage**

**MACHINE POUR RAIDISSAGE EN Z**

Raidisseuse 2550 x 1.5 mm .....	Réf.RAID2515
Raidisseuse 3050 x 1.5 mm .....	Réf.RAID3015

**VARIANTE**

**BUDGET - pour le raidissage**

**PLIEUSE**

Plieuse d'atelier 2.04 ML x 1.5 mm .....	Réf.PVX2040
2 bras de butée réglables de 60 à 750 mm .....	Réf.PVXB2040

**COMPLÉMENT DE MACHINES OBLIGATOIRE**

**CISAILLE GUILLOTINE D'ATELIER**

Cisaille guillotine d'atelier 2.05 ML x 1 mm .....	Réf.CGM2050
--	-------------

**AGRAFEUSE D'ASSEMBLAGE AU CHOIX LFL16 OU SNAPLOCK ET LFAGPS**

Agrafeuse Pittsburgh LFL16 .....	Réf.LFL16
Jeu de galets auxiliaires « pli angle droit » .....	Réf.LFGALPAD7P
Agrafeuse Snaplock .....	Réf.LFSNAPLOCK
Bordeuse autoguide .....	Réf.LFAGPS

## IMPLANTATION D'ATELIER POUR FABRICATION DE GAINES RECTANGULAIRES (ECO)

### COMPLÉMENT DE MACHINES OBLIGATOIRE (suite)

#### **ROULEUSE**

Rouleuse manuelle 1050 x 1.5 mm .....	Réf.RPL1050-15E
Rouleuse manuelle 1050 x 1.5 mm .....	Réf.ROL1050-15M
Rouleuse manuelle 1050 x 1 mm .....	Réf.SDS48M

#### **BORDEUSE ÉLECTRIQUE**

Jeu de molettes ( <i>du N°1 au N° 32</i> ) .....	Réf.SB5MOL
Socle avec roulettes de manutention et rangements.....	Réf.SB5-SOCLE

#### **PINCE A SOUDER S2151**

Coffret de commande .....	Réf.ARODS2151
Lubro contrôle.....	Réf.AROCOFAR1
Tuyau air (15 M) .....	Réf.ARO.DURIT.AIR
Tuyau eau (30 M).....	Réf.ARO.DURIT.EAU
Bras porte électrode inférieur 500 mm.....	Réf.AROPEDI500/2
Bras porte électrode supérieur 500 mm.....	Réf.AROPEDS500/2
Fourrures de maintien (2) .....	Réf.AROFOURS2151
Grain pour porte électrode (30) .....	Réf.AROWL203134
Équilibreur de charge .....	Réf.AROENROUL39
Clé démonte électrode .....	Réf.AROCLE
<b>OPTION</b> : Potence sur pied.....	Réf.ARO-POTENCE-S/F

#### **CENTRALE DE REFROIDISSEMENT**

Centrale de refroidissement ( <i>pour 1 soudeuse</i> ) .....	Réf.AROCENTRE17
--	-----------------

#### **SERTISSAGE DU CADRE**

Sertipress TF350.....	Réf.TRTF350-0
Jeu complet matrice + bras fixe N°2.....	Réf.TRTF350BM2
Poinçon pour matrice N°1 à 3 .....	Réf.TRTF350POIN

#### **SERTISSAGE DE L'AGRAFE PITTSBURGH**

Marteau pneumatique.....	Réf.NEAPPTON
Marteau à garnir, manche bois, 400 g.....	Réf.MAGA

#### **TRONÇONNEUSE PROFIL**

Tronçonneuse scie fraise pour profil .....	Réf.MEC250
Meuleuse Bosch GWS14 125C .....	Réf.MEULEUSE-1400W